



<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>Šulinėlis</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (186)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>S. B. Jundzilo</u> (gatvė)	<u>78/33-0247 (95-B-8)</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6066834.97$
 $y = 591575.27$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra	
Dangtis	KET	300	—	164.19	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė	—	—	0.00	164.19	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1.45	162.74	LAS07
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.45	162.74	
	Nr.3	PVC	110	Viršus		UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia 1.45	162.74	
	Nr.4			Viršus		Objektas Š. B. Jundzilo g. 44
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė  A. Venclovas
Apačia						
Nr.6			Viršus		(parašas)	
			Apačia		(pavarde)	
Nr.7			Viršus		2020 m. 08 mėn.	
			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)	