

Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. (233)																																																																																															
Vilnius (Miestas)		Klumpaičių (gatvė)		78/33-0247 (95-B-8) (Planšeto nomenklatura)																																																																																															
ŠULINIO PUUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA																																																																																															
				$x = 6066788.46$ $y = 591584.74$																																																																																															
Vertikalusis																																																																																																			
Horizontalusis																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitude</th> <th>Lipynės nėra</th> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>KET</td> <td>300</td> <td>—</td> <td>166.38</td> <td>(Medžiaga, kiekis) —</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>0.00</td> <td>166.38</td> <td>Ar yra vandens? ---- nėra</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>PVC</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Ar yra dujų? ---- nėra</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>PVC</td> <td>315</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>Pastabos:</td> </tr> <tr> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Vamzdžiai</td> <td rowspan="2">Nr.1</td> <td rowspan="2">PVC</td> <td rowspan="2">110</td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">1.50</td> <td rowspan="2">164.88</td> <td rowspan="2">LAS07</td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr.2</td> <td rowspan="2">PVC</td> <td rowspan="2">160</td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">1.50</td> <td rowspan="2">164.88</td> <td rowspan="2">UAB "Vilniaus topografija"</td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr.3</td> <td rowspan="2">PVC</td> <td rowspan="2">110</td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2">1.50</td> <td rowspan="2">164.88</td> <td rowspan="2">Objektas: Klumpaičių g.10</td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr.4</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">Sudarė: A.Venclovas</td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr.5</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">(parašas) (pavardė)</td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr.6</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nr.7</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>Viršus</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">2019 m. 11 mėn.</td> </tr> <tr> <td>Apačia</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="2">(Įrenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra	Dangtis	KET	300	—	166.38	(Medžiaga, kiekis) —	Žemė	—	—	0.00	166.38	Ar yra vandens? ---- nėra	Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1.50	164.88	LAS07	Apačia	Nr.2	PVC	160	Viršus	1.50	164.88	UAB "Vilniaus topografija"	Apačia	Nr.3	PVC	110	Viršus	1.50	164.88	Objektas: Klumpaičių g.10	Apačia	Nr.4			Viršus			Sudarė: A.Venclovas	Apačia	Nr.5			Viršus			(parašas) (pavardė)	Apačia	Nr.6			Viršus				Apačia	Nr.7			Viršus			2019 m. 11 mėn.	Apačia						(Įrenginio tyrinėjimo data)	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra																																																																																														
Dangtis	KET	300	—	166.38	(Medžiaga, kiekis) —																																																																																														
Žemė	—	—	0.00	166.38	Ar yra vandens? ---- nėra																																																																																														
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra																																																																																														
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:																																																																																														
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1.50	164.88	LAS07																																																																																												
				Apačia																																																																																															
	Nr.2	PVC	160	Viršus	1.50	164.88	UAB "Vilniaus topografija"																																																																																												
				Apačia																																																																																															
	Nr.3	PVC	110	Viršus	1.50	164.88	Objektas: Klumpaičių g.10																																																																																												
				Apačia																																																																																															
	Nr.4			Viršus			Sudarė: A.Venclovas																																																																																												
				Apačia																																																																																															
	Nr.5			Viršus			(parašas) (pavardė)																																																																																												
				Apačia																																																																																															
	Nr.6			Viršus																																																																																															
				Apačia																																																																																															
	Nr.7			Viršus			2019 m. 11 mėn.																																																																																												
				Apačia																																																																																															
					(Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																														