

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 119a KORTELĚ


78/33-0301 95 - C - 3

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	320			175.31	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		175.31	Ar yra dujų _____		
Sienos		PVC					Pastabos $X = 6066128.88$; $Y = 590232.21$		
Dugnas		PVC	315	1.76		173.55	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.60	173.71	UAB "Inžinerinė geodezija"		
				Apačia	1.76	173.55			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.60	173.71	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.76	173.55			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Tadas Žiaušys		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Parašas _____ Pavardė _____		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			2020-08-20 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					