Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.( _____ ) 58 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Šalpusnių g.
(Gatvė)

95-C-7 78/33-0321
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | Ketus | 320 | | | 174.72 |
| Žemė | Žvyras | | 0.00 | | 174.72 |
| Sienos | Plastm. | | | | |
| Dugnas | Plastm. | 315 | 2.71 | | 172.01 |
| Vamzdžiai Nr. 1 | PE | 200 | Viršus | 2.71 | 172.01 |
| | | | Apačia | 2.91 | 171.81 |
| Nr. 2 | PE | 200 | Viršus | 2.71 | 172.01 |
| | | | Apačia | 2.91 | 171.81 |
| Nr. 3 | PVC | 160 | Viršus | 1.25 | 173.47 |
| | | | Apačia | 1.41 | 173.31 |
| Nr. 4 | PVC | 160 | Viršus | 1.63 | 173.09 |
| | | | Apačia | 1.79 | 172.93 |
| Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 8 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

Lipynės Nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens Nėra

Ar yra dujų Nėra

Pastabos X = 6065919.22; Y = 590160.62

UAB "Gensera"

Objekto nr. 58

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | | K.Urbonė |
| | Parašas | Pavardė |
| Patikrino | | |
| | Parašas | Pavardė |

2019-12-03
(įrenginio tyrinėjimo data)