

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Nakvišu g.
(Gatvė)


Nr.() 222 KORTELĖ

95-C-8 78/33-0323
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			175.94
Žemė		Žvyras		0.00		175.94
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1000	1.92		174.02
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus	1.49	174.45
				Apačia	1.69	174.25
	Nr. 2	PE	200	Viršus	1.72	174.22
				Apačia	1.92	174.02
	Nr. 3	PE	200	Viršus	1.68	174.26
				Apačia	1.88	174.06
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.58	174.36
				Apačia	1.74	174.20
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 5
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens Nėra
Ar yra dujų Nėra
Pastabos X = 6065801.98; Y = 590529.15

UAB "Gensera"

Objekto nr. 222

Sudarė

K.Urbonė

Patikrino

Parašas

Pavardė

Parašas

Pavardė

2019-11-27

(įrenginio tyrinėjimo data)