

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vandentiekio sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Nakvišų g.

(Gatvė)



Nr.( ) 229 KORTELĖ

95-C-8 78/33-0323

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |        | Altitudės |        |
|-------------|----------|-----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| Dangtis     | Ketus    | 110       |                      |        | 175.93    |        |
| Žemė        | Žvyras   |           | 0.00                 |        | 175.93    |        |
| Sienos      |          |           |                      |        |           |        |
| Dugnas      |          |           | 1.80                 |        | 174.13    |        |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | PE        | 32                   | Viršus | 1.80      | 174.13 |
|             |          |           |                      | Apačiu | 1.83      | 174.10 |
|             | Nr. 2    | PE        | 32                   | Viršus | 1.80      | 174.13 |
|             |          |           |                      | Apačia | 1.83      | 174.10 |
|             | Nr. 3    |           |                      | Viršus |           |        |
|             |          |           |                      | Apačia |           |        |
|             | Nr. 4    |           |                      | Viršus |           |        |
|             |          |           |                      | Apačia |           |        |
|             | Nr. 5    |           |                      | Viršus |           |        |
|             |          |           |                      | Apačia |           |        |
|             | Nr. 6    |           |                      | Viršus |           |        |
|             |          |           |                      | Apačia |           |        |
|             | Nr. 7    |           |                      | Viršus |           |        |
|             |          |           |                      | Apačia |           |        |
|             | Nr. 8    |           |                      | Viršus |           |        |
|             |          |           |                      | Apačia |           |        |

Lipynės \_\_\_\_\_  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_

Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos X = 6065801.41; Y = 590528.38

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UAB "Gensera"

Objekto nr. 229

Sudarė  K. Urbonė

|         |         |
|---------|---------|
| Parašas | Pavardė |
| _____   | _____   |

Patikrino 

|         |         |
|---------|---------|
| Parašas | Pavardė |
| _____   | _____   |

2019-11-27  
(irenginio tyrinėjimo data)