




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		Šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. (53)			
Vilnius (Miestas)		Keramiky (gatvė)		77/33-0253 (1898) (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA			
				$x = 6066862.19$ $y = 588028.91$			
Vertikalusis							
Horizontalusis							
							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		152.38	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		PVC	—	0.00		152.38	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS07
				Apačia	1.55	150.83	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	1.55	150.83	
	Nr.3			Viršus			Objektas: Keramiky g.76
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A. Venclovas
			Apačia				
Nr.5			Viršus			(parašas)	
			Apačia			(pavardė)	
Nr.6			Viršus				
			Apačia				
Nr.7			Viršus			2020 m. 02 mėn.	
			Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	