



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)	<u>Sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (54)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Keramikų</u> (gatvė)	<u>77/33-0252 (1898)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUJUVIAI (m.)

Vertikalusis





Horizontalusis




PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6066872.34
y= 587996.57





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	151.20	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė	—	—	0.00	151.20	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	KET	200	Viršus 1.81 149.39	LAS07
				Apačia	
	Nr.2	KET	200	Viršus 1.81 149.39	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.89 149.31	Objektas: Keramikų g.76
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė  A. Venclovas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

2020 m. 02 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)