

Vandentiekis (hidrantas) kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 152 KORTELĖ
2737

Vilnius Žirmūnų
(Miestas) (Gatvė)



76/33-0336
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 6 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			124.49	
Žemė				0		124.49	Ar yra vandens? nėra
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet.	1800x1500	3.62		120.87	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	3.25	121.24	x= 6065911.01 y= 583916.28
				Apačia			
	Nr.2	PE	160	Viršus	3.25	121.24	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			Aukščių sistema– LAS07
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			A. Diskos I.Į.
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 120285
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino  (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.8			Viršus			2019–09 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			

Aukščių sistema- LAS07

A. Diskos I. I.

Objekto Nr. 120285

Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2019-09
(kortelės sudarymo data)