

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)



Nr. (-) **131**
4376 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Rytų
(Gatvė)

78/32-0193
(Planšeto nomenklatūra)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Plastm.	640			140.67		
Žemė				0		140.67	Ar yra vandens? <i>nėra</i>	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>	
Dugnas		bet.	2150x1850	2.27		138.40	Pastabos: <i>nėra</i>	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	1.81	138.86	⊥ – el.mova X=6062554.79 Y=593074.49	
				Apačia				
	Nr.2	PE	200	Viršus	1.77	138.90	Aukščių sistema– LAS07	
				Apačia				
	Nr.3	PE	160	Viršus	1.79	138.88	A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objekto Nr. 140241	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2019–11 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus				
				Apačia				