



Vandentiekis art. gręžinys (Komunikacija) kamera (Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 41 KORTELE 4376

Vilnius (Miestas) Rytų (Gatvė)

78/32-0193 (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



X=6062631.94
A) Y=593044.72
X=6062632.12
B) Y=593042.83

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės met.kopėčios (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Plastm.	640			A) 141.76		
Žemė				0		141.75	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		bet.	3170x2000	2.42		139.34	Pastabos: B) 141.75	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	2x50 el.kabeliai	Viršus	0.99	140.77	▶ -atbulinis vožtuvas 3 kryptis neveikia	
	Nr.2	PE	160	Apačia	1.15	140.61		
				Viršus	1.59	140.17		
	Nr.3		el.kabeliai	Apačia			Aukščių sistema- LAS07	
				Viršus	0.65	141.11		
	Nr.4			Apačia			A. Diskos I. I.	
				Viršus				
	Nr.5			Apačia			Objekto Nr. 140241	
				Viršus				
	Nr.6			Apačia			Sudarė	A. DISKA
				Viršus			(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Apačia			Patikrino	
				Viršus			(parašas)	(pavardė)
	Nr.8			Apačia			2019-11 (kortelės sudarymo data)	
				Viršus				