

Vandentiekis art. gręžinys (Komunikacija) kamera (Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 51 KORTELE 4376



Vilnius (Miestas) Rytų (Gatvė)

78/32-0193 (Planšeto nomenklatūra) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis



A) X=6062651.82
Y=593095.04
B) X=6062652.95
Y=593095.95

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Plastm.	640			A)141.16		
Žemė				0		141.16	Ar yra vandens? <i>nėra</i>	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>	
Dugnas		bet.	2900x2150	2.30		138.86	Pastabos: B) 141.19	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	2x50 el.kabeliai	Viršus	0.76	140.40	▶ -atbulinis vožtuvas 4 kryptis neveikia	
				Apačia				
	Nr.2	PE	160	Viršus	1.43	139.73		
				Apačia				
	Nr.3	Asbc.	100	Viršus			Aukščių sistema– LAS07	
				Apačia	2.52	138.64		
	Nr.4		el.kabeliai	Viršus	0.57	140.59	A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 140241	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.8			Viršus			2019–11 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				