

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) ⁵²
KORTELE
4376

Vilnius

(Miestas)

Rytų



(Gatvė)

78/32-0193

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met.kopėčios</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plastm.	640			141.08	
Žemė			0		141.08	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	bet.	2100x2000	2.23		138.85	Pastabos: <i>nėra</i> I – el.mova
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160	Viršus	1.51	139.57
				Apačia		
	Nr.2	PE	200	Viršus	1.51	139.57
				Apačia		
	Nr.3	PE	160	Viršus	1.51	139.57
				Apačia		
	Nr.4	PE	160	Viršus	1.51	139.58
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Aukščių sistema – LAS07

A. Diskos I. I.

Objekto Nr. 140241

Sudarė *[Signature]* A. DISKA
(parašas) (pavardė)Patikrino *[Signature]*
(parašas) (pavardė)2019-11
(kortelės sudarymo data)