| Buitinis ir gamybinis nuotakynas | Buitinio ir gamybinio nuotakyno (mėginių ėmimo) šulinys | 32a |
|---|---|---|
| (inžinerinio tinklo pavadinimas) | (įrenginio pavadinimas) | (įrenginio numeris) |
| Vilnius | Švitrigailos | 76/32-0368 (4859) |
| (miestas, gyvenvietė) | (gatvė) | (LKS 94 nomenklatūros lapo Nr.) |

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalusis




Horizontalusis




ĮRENGINIO PADĖTIES SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | Atstumas nuo dangčio, m | | Aukštis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | Ketus | 670 | | | 140.74 |
| Žemė | | Gruntas | | 0.00 | | 140.74 |
| Sienos | | Betonas | | | | |
| Dugnas | | Betonas | 1000 | 2.65 | | 138.09 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2.51 | 138.23 |
| | Nr. 2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2.61 | 138.13 |
| | Nr. 3 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2.36 | 138.38 |
| | Nr. 4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 8 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 9 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 10 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 11 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 12 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės met., 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos:

X = 6060463.64/Y = 581816.63

Objekto Nr.

| Sudarė | | Mindaugas Dilba |
|---|---|---|
| Patikrino | | |

(parašas) (v. pavardė)

2019 m. rugsėjo 17 d.

(įrenginio tyrinėjimo data)

Kiti duomenys

| | |
|---|---|
| Matmenys, m | 1.0 |
| Sen. Nr./nom. lap. | |
| KODAS | 3609 |
| Unikalus Nr. | 32a |