



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 112 KORTELE		6034 (76/31 - 0057)
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	VILNIUS	DUNOJAUS
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

Šulinio pjūviai:


Vertikalinis:



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės, m LAS 07	X=6059290.72		Y=584082.18	
Dangtis		KET	320		179.89	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens Ar yra dujų			
Žemė				0.00	179.89				
Sienos		PVC							
Dugnas		PVC	315						
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		A. Šerelis Kvalifikacijos paž. Nr.1GKV-273			
				Apačia 1.96	177.93				
	Nr.2	PVC	200	Viršus					
				Apačia 1.96	177.93				
	Nr.3			Viršus		Objektas			
				Apačia					
	Nr.4			Viršus		Sudarė	A. Šerelis		
				Apačia			(pavardė]	(parašas)	
	Nr.5			Viršus		Patikrino	A. Šerelis		
				Apačia			(pavardė]	(parašas)	
						2019 07 30			
						(kortelės sudarymo data)			