




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.50	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet			-0.06		159.56	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		glžb	2500				159.50	X = 6054818.04; Y = 568731.83		
Dugnas		bet	2500		3.52		155.98			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	679	Viršus	2.97	156.53			
			Vidinis		Apačia	3.65	155.85			
	Nr. 2	PP	Išorinis	679	Viršus	2.85	156.65			
			Vidinis		Apačia	3.53	155.97			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	3.43	156.07			
			Vidinis		Apačia	3.68	155.82			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1783 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-28 (data)
Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko			
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)