

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

29
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Jogeliškių g.
(adresas)

73300016
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 10 vnt.</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6054824.93; Y = 568768.54</u> <u>3 vamzdžio išvedimas į apačią</u> <u>h = 2.97</u>		
Dangtis		ket	650				159.52			
Žemė		tr			0.00		159.52			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		1.03		158.49			
Dugnas		bet	2000		3.03		156.49	Objektas: <u>Lietaus nuotakyno šulinys</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	679	Viršus	2.78	156.74			
			Vidinis		Apačia	3.46	156.06			
	Nr. 2	PP	Išorinis	679	Viršus	2.78	156.74			
			Vidinis		Apačia	3.46	156.06			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	1.43	158.09			
			Vidinis		Apačia	1.68	157.84			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u>Evelina Kreivienė</u> (vardas ir pavardė) - (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-14 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u>Josif Tichutin</u> (vardas ir pavardė) GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-14 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					