




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 5 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		159.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.98		158.70	X = 6054879.09; Y = 569120.00		
Dugnas		bet	1500		1.91		157.77	Vieno kampo h iki dugno - 1.91		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	315	Viršus	1.54	158.14	Kito kampo - 1.65 (157.83)		
			Vidinis		Apacia	1.84	157.84			
	Nr. 2	PP	Išorinis	339	Viršus	1.68	158.00			
			Vidinis		Apacia	1.98	157.70			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apacia			<u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apacia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evelina Kreivienė		
		Vidinis		Apacia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	-		2023-09-15
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Josif Tichutin		
		Vidinis		Apacia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-1122		2023-09-15
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apacia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apacia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)