

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 8 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				159.70	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.00		159.70	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		1.48		158.22	X = 6054910.28; Y = 569226.62		
Dugnas		bet	2000		2.79		156.91			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	2.45	157.25			
			Vidinis		Apačia	3.36	156.34			
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	2.55	157.15			
			Vidinis		Apačia	3.46	156.24			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			- (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-15 (data)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-15 (data)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(parašas) (data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					