



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 7 vnt.</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6054900.98; Y = 569230.81</u> <u>3 vamzdžio išvedimas į apačią</u> <u>h=2.83</u>		
Dangtis		bet	800				159.51			
Žemė		gr			0.20		159.31			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		1.48		158.03			
Dugnas		blok	2000		2.79		156.72	Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	2.45	157.06			
			Vidinis		Apačia	3.36	156.15			
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	2.33	157.18			
			Vidinis		Apačia	3.24	156.27			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	1.76	157.75			
			Vidinis		Apačia	2.01	157.50			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-15 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-15 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-15 (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-15 (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-15 (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-15 (data)