

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Metalinės, 7 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				159.67	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.20		159.47	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		1.19		158.48	X = 6054865.79; Y = 569237.31		
Dugnas		bet	2000		2.90		156.77	3 vamzdžio išvedimas į apačią h=2.88		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	2.61	157.06			
			Vidinis		Apačia	3.52	156.15			
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	2.55	157.12			
			Vidinis		Apačia	3.46	156.21			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	2.00	157.67			
			Vidinis		Apačia	2.25	157.42			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>Evelina Kreivienė</u> (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>-</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>Josif Tichutin</u> (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>IGKV-1122</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko _____ (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					