



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: <u>Mišrios, 8 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		159.71	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė	gr		0.20	159.51	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	2000	1.72	157.99	X = 6054820.71; Y = 569245.40		
Dugnas	bet	2000	2.95	156.76	Lipynės susideda iš 8 vnt.		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis 906	Viršus 2.61	157.10	Iš kurių: Armatūrinės - 2 vnt.	
			Vidinis	Apacia 3.52	156.19	Metalinės - 6 vnt.	
	Nr. 2	PP	Išorinis 906	Viršus 2.64	157.07	3 vamzdžio išvedimas į apačią	
			Vidinis	Apacia 3.55	156.16	h=2.97	
	Nr. 3	PP	Išorinis 250	Viršus 1.79	157.92		
			Vidinis	Apacia 2.04	157.67		
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus		Objektas:	
			Vidinis	Apacia		<u>Lietaus nuotekų šulinys</u>	
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apacia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	2023-09-15 (data)
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	
			Vidinis	Apacia			
	Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	
			Vidinis	Apacia			