




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	500x250				159.34	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		tr			0.00		159.34	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	-		-		159.34	X = 6054875.11; Y = 569012.27		
Dugnas		bet	500x250		1.45		157.89			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: Lietaus nuotekų grotelė		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.18	158.16			
			Vidinis		Apačia	1.43	157.91			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-09-26 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)