

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

51

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Jogeliškių g.
(adresas)


73300017

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 14 vnt.</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6054912.85; Y = 569158.22</u> <u>4 vamzdžio išvedimas į apačią:</u> <u>H= 4.05 (157.15)</u>			
Dangtis		ket	650				161.20				
Žemė		tr			0.00		161.20				
Sienos		bet									
Lubos		bet	2000		1.21		159.99				
Dugnas		bet	2000		3.36		157.84				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	566	Viršus	3.77	157.43	Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>			
			Vidinis		Apačia	4.34	156.86				
	Nr. 2	PP	Išorinis	566	Viršus	3.78	157.42				
			Vidinis		Apačia	4.35	156.85				
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	3.06	158.14				
			Vidinis		Apačia	3.31	157.89				
	Nr. 4	PP	Išorinis	250	Viršus	2.06	159.14	Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		2023-09-26 (data)
			Vidinis		Apačia	2.31	158.89				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)		2023-09-26 (data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	GKVV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-09-26 (data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						