




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Mišrios, 7 vnt.</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6054756.57; Y = 569257.29</u> <u>Lipynių iš viso buvo 7 vnt.,</u> <u>iš kurių: Armatūrinės - 1 vnt.</u> <u>Metalinės - 6 vnt.</u> _____ _____ _____ Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u> _____ _____ _____
Dangtis		ket	650				159.64	
Žemė		grunt			0.20		159.44	
Sienos		bet						
Lubos		bet	2000		1.28		158.36	
Dugnas		bet	2000		3.01		156.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	2.90	156.74	
			Vidinis		Apačia	3.81	155.83	
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	2.67	156.97	
			Vidinis		Apačia	3.47	156.17	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	<u>Evelina Kreivienė</u> (vardas ir pavardė)		
	<u>-</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u>2023-09-19</u> (data)
Matavimus atliko	<u>Josif Tichutin</u> (vardas ir pavardė)		
	<u>1GKV-1122</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u>2023-09-19</u> (data)
Matavimus atliko	<u></u> (vardas ir pavardė)		
	<u></u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u></u> (data)