

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 11 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.79	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		159.79	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.75		159.04	X = 6054683.32; Y = 568934.89		
Dugnas		bet	2000		3.63		156.16	3 vamzdžio išvedimas į apačią Sv(Hv) = 3.48 (156.31)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	678	Viršus	3.32	156.47	Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
			Vidinis	600	Apačia	4.00	155.79			
	Nr. 2	PP	Išorinis	678	Viršus	3.36	156.43			
			Vidinis	600	Apačia	4.04	155.75			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	315	Viršus	1.50	158.29			
			Vidinis	300	Apačia	1.82	157.97			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
	- (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-27 (data)
Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-27 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)