

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	800				159.62
Žemė		grunt			0.00		159.62
Sienos		bet					
Lubos		bet	2000		1.38		158.24
Dugnas		bet	2000		3.89		155.73
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	3.63	155.99
			Vidinis		Apačia	4.54	155.08
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	3.66	155.96
			Vidinis		Apačia	4.57	155.05
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	2.22	157.40
			Vidinis		Apačia	2.47	157.15
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: Mišrios, 11 vnt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054685.64; Y = 569199.05

Lipynės yra iš 11 vnt.

iš kurių: Armatūrinės: 1 vnt.,
Metalinės - 10 vnt.

3 vamzdžio išvedimas į apačią
Sv(Hv)=4.13 (155.49)

Objektas:
Lietaus nuotekų šulinys

Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
	- (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-19 (data)
Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)