

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 5 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				159.73	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		159.73	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		1.05		158.68	X = 6054726.53; Y = 569195.33		
Dugnas		bet	2000		2.15		157.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	315	Viršus	2.06	157.67			
			Vidinis		Apačia	2.38	157.35			
	Nr. 2	PP	Išorinis	339	Viršus	2.06	157.67			
			Vidinis		Apačia	2.40	157.33			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			- (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-19 (data)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			Josif Tichutin (vardas ir pavardė) IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-09-19 (data)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė) (parašas) (data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		