




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 12 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				159.16	
Žemė		gr			0.00		159.16	
Sienos		bet						
Lubos		bet	2000		0.76		158.40	
Dugnas		bet	2000		3.02		156.14	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	679	Viršus	2.78	156.38	Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6054688.86; Y = 569073.44</u> <u>3 vamzdžio išvedimas į apačią</u> <u>Sv(Hv) = 3.06 (156.10)</u> <u>4 vamzdžio išvedimas į apačią</u> <u>Sv(Hv) = 2.56 (156.60)</u>
			Vidinis	600	Apačia	3.46	155.70	
	Nr. 2	PP	Išorinis	679	Viršus	2.80	156.36	
			Vidinis	600	Apačia	3.48	155.68	
	Nr. 3	PP	Išorinis	160	Viršus	1.58	157.58	
			Vidinis		Apačia	1.74	157.42	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.56	157.60	
			Vidinis		Apačia	1.81	157.35	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė) - (geodezininko kv.paž.Nr.) - (parašas) 2023-09-22 (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Josif Tichutin (vardas ir pavardė) IGKV-1123 (geodezininko kv.paž.Nr.) - (parašas) 2023-09-22 (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia			