



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 19 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				159.13	Ar yra vandens? <u>Taip</u>		
Žemė		grunt			0.00		159.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.76		158.37	X = 6054675.68; Y = 569135.58		
Dugnas		bet	2000		4.57		154.56	Šulinyje yra 2 lubos		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	5.04	154.09	2 lubų h=2.36 (156.77)		
			Vidinis	800	Apačia	5.95	153.18	3 vamzdžio išvedimas į apačią		
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	4.10	155.03	Sv(Hv)=4.43 (154.70)		
			Vidinis	800	Apačia	5.81	153.32			
	Nr. 3	PP	Išorinis	160	Viršus	3.04	156.09			
			Vidinis		Apačia	3.20	155.93			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)