

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 12 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				158.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		158.86	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.71		158.15	X = 6054674.33; Y = 569131.58		
Dugnas		bet	2000		3.25		155.61			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	906	Viršus	3.03	155.83			
			Vidinis	800	Apačia	3.83	155.03			
	Nr. 2	PP	Išorinis	906	Viršus	2.96	155.90			
			Vidinis	800	Apačia	3.87	154.99			
	Nr. 3	PP	Išorinis	339	Viršus	3.06	155.80			
			Vidinis	300	Apačia	3.40	155.46			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Jesif Tichutin (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-25 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)