

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 7 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	800				158.65	Ar yra vandens? <u>Taip</u>		
Žemė		grunt			-0.20		158.85	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.76		157.89	X = 6054648.91; Y = 569136.35		
Dugnas		bet	1500		2.20		156.45	3 vamzdžio išvedimas į apačią Sv(Hv)=2.15 (156.50)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	339	Viršus	2.06	156.59	4 vamzdžio išvedimas į apačią Sv(Hv)=2.18 (156.47)		
			Vidinis	300	Apačia	2.40	156.25			
	Nr. 2	PP	Išorinis	339	Viršus	2.08	156.57			
			Vidinis	300	Apačia	2.42	156.23			
	Nr. 3	PP	Išorinis	250	Viršus	1.18	157.47			
			Vidinis		Apačia	1.43	157.22			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.25	157.40			
			Vidinis		Apačia	1.45	157.20			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: <u>Lietaus nuotekų šulinys</u>		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (įsodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-25 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Josif Tichutin (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1122 (įsodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-25 (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (įsodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (įsodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				 (įsodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)