Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.( 184-B-8 ) 46 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Lentvario g.
(Gatvė)

73/31-0259
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|---|---|---|---|---|
| Dangtis | Ketus | 300 | | 158.17 |
| Žemė | | | 0.00 | 158.17 |
| Sienos | Plastm. | | | |
| Dugnas | Plastm. | 315 | 1.80 | 156.37 |

Lipynės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6056781.12; Y = 569573.93
LAS07

Vamzdžiai

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | Apačia | 1.66 | 156.51 |
| Nr. 2 | PE | 200 | Viršus | | |
| | | | Apačia | 1.35 | 156.82 |
| Nr. 3 | PVC | 200 | Viršus | | |
| | | | Apačia | 1.68 | 156.49 |
| Nr. 4 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |
| Nr. 8 | | | Viršus | | |
| | | | Apačia | | |

UAB "GEOMANAI"

Objekto nr.

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | | S. Einorytė |
| | Parašas | Pavardė |
| Patikrino | | |
| | Parašas | Pavardė |

2021-05-28
(įrenginio tyrinėjimo data)