

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

20

(įrenginio numeris)

Fabriko g., Vilnius

(adresas)


73310334

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				165.63	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė					0.00		165.63	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb						X = 6055834.66; Y = 568390.94		
Dugnas		bet	700		2.10		163.53			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.65	163.98			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko <u>D. Katilius</u> (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-22	2022-10-24
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. pat. Nr.)	(data)