

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>8 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				163.14	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.79		162.35	X = 6055562.58; Y = 568688.05		
Dugnas		bet	1500		2.65		160.49			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.64	160.50			
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.65	160.49			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.29	161.85			
	Nr. 4	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.31	161.83	Objektas:		
	Nr. 3a	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.55	160.59			
	Nr. 4a	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.55	160.59			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-1 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						