

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				162.81	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		1.05		161.76	X = 6055557.23; Y = 568658.15		
Dugnas		bet	1500		2.19		160.62			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.15		160.66		
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.19		160.62		
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42		161.39		
	Nr. 4	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.47		161.34	Objektas:	
	Nr. 3a	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.09		160.72		
	Nr. 4a	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.09		160.72		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-17 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)