

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>7 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				163.05		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet							Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet							Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.68		162.37		X = 6055331.32; Y = 568737.17		
Dugnas		bet	1500		2.53		160.52				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.51		160.54			
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.53		160.52			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.53		161.52			
	Nr. 3a	PP	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.40		160.65	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					1 GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-19 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)