

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

25



(irenginio numeris)

73310375

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5 met.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				163.03	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		0.87		162.16	X = 6055472.72; Y = 568596.43		
Dugnas		bet	1000		1.61		161.42			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60		161.43		
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.61		161.42		
	Nr. 3	PP	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55		161.48		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			2023-10-19 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					