

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	ket	700				128.47
Žemė	asf					
Sienos	bet					
Lubos	bet	700		1.00		127.47
Dugnas	bet	1500		3.85		124.62
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	
			Vidinis		Apačia	3.83
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	
			Vidinis		Apačia	3.85
	Nr. 3		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 7		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	

Lipynės: 12 met.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6053880.46; Y = 573514.34

Objektas:

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-22 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)