

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				156.26	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		156.26	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.15		156.11	X = 6053507.37; Y = 572191.83		
Dugnas		bet	1000		1.57		154.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	154.70			
	Nr. 2	ket	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.57	154.69			
	Nr. 3	ket	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.41	154.85			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Lašinas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1454 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-08-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)