



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10 met.</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				125.57	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		žv						Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	700		0.40		125.17	X = 6052917.54; Y = 574210.26
Dugnas		bet	1000		2.82		122.75	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PP		Išorinis	315	Viršus		
				Vidinis		Apačia	2.82	122.75
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	
		Vidinis		Apačia				

A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
IGKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-09-22 (data)
(vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
(vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)