

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Jočionių g., Vilnius

(adresas)



74310038

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				127.33	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		127.33	Ar yra dujų? Ne		
Sienos								Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.37		126.96	X = 6059575.22; Y = 574273.74		
Dugnas		bet	1000		1.51		125.82			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	0.97	126.36			
			Vidinis		Apačia	1.29	126.04			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.11	126.22			
			Vidinis		Apačia	1.51	125.82			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.93	126.40			
			Vidinis		Apačia	1.13	126.20			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.91	126.42			
			Vidinis		Apačia	1.11	126.22	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	113	Viršus	0.93	126.40			
			Vidinis		Apačia	1.04	126.29			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	113	Viršus	0.93	126.40			
			Vidinis		Apačia	1.04	126.29			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašeta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-24 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)