

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				127.476	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		127.48	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6059484.03; Y = 574201.26		
Dugnas		bet	1000		1.51		125.97			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.14	126.34			
			Vidinis		Apačia	1.46	126.02			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.19	126.29			
			Vidinis		Apačia	1.51	125.97			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.29	126.19			
			Vidinis		Apačia	1.40	126.08			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Taukinaitis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1646 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-10-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)