

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				127.58	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		127.58	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6059386.44; Y = 574204.93		
Dugnas		bet	1000		2.98		124.60			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	2.54	125.04			
			Vidinis		Apačia	2.94	124.64			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	2.58	125.00			
			Vidinis		Apačia	2.98	124.60			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.44	125.14			
			Vidinis		Apačia	2.64	124.94			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.27	125.31			
			Vidinis		Apačia	2.47	125.11	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.39	126.19			
			Vidinis		Apačia	1.59	125.99			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Taukinaitis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-1646 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-10-18
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					