

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

6



(irenginio numeris)

74310057

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				127.35	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		127.35	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6059437.67; Y = 574159.13		
Dugnas		bet	1500		2.98		124.37			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	2.48	124.87			
			Vidinis		Apačia	2.98	124.37			
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	2.48	124.87			
			Vidinis		Apačia	2.98	124.37			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.70	125.65			
			Vidinis		Apačia	1.95	125.40			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.49	125.86			
			Vidinis		Apačia	1.69	125.66	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.60	125.75			
			Vidinis		Apačia	1.76	125.59			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.24	125.11			
			Vidinis		Apačia	2.44	124.91			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Taukinaitis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1646 (godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godožemininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)