

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

13
(įrenginio numeris)

Krautuvių g.


(adresas)

74310070
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				128.09	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		128.09	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb							Pastabos:		
Lubos		glžb		700		0.00		128.09	X = 6059203.32; Y = 572421.88		
Dugnas		bet		700		1.62		126.47	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis			Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200		Viršus		127.17	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis			Apačia		126.97		(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 3		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis			Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 4		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	1GKV-395	
			Vidinis			Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 5		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	2021-10-20	
			Vidinis			Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 6		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					
	Nr. 7		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					
	Nr. 8		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					
	Nr. 9		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					
	Nr. 10		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					
	Nr. 11		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					
	Nr. 12		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis			Apačia					