

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

13

(irenginio numeris)


74310076

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				128.27	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		128.27	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	1000		0.66		127.61	X = 6059172.26; Y = 573840.21
Dugnas		bet	1000		1.54		126.73	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus	1.22	127.05	
			Vidinis		Apačia	1.52	126.75	
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus	1.22	127.05	
			Vidinis		Apačia	1.52	126.75	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.02	127.25	
			Vidinis		Apačia	1.22	127.05	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-12-01 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)