

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				128.12	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		128.12	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	700		0.00		128.12	X = 6059172.22; Y = 573864.66	
Dugnas		bet	700		1.45		126.67		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.85	127.27		
			Vidinis		Apačia	1.05	127.07		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Objektas:

Matavimus atliko	S. Rimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-702 (godezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	2021-12-20 (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (godezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)