

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		650				127.33	
Žemė		grunt				0.00		127.33	
Sienos		bet							
Lubos		bet		700		0.00		127.33	
Dugnas		bet		700		1.36		125.97	
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC			Išorinis	200	Viršus	0.50	126.83
					Vidinis		Apačia	0.70	126.63
	Nr. 3			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 4			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 6			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 7			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 8			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 9			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 10			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 11			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 12			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			

Lipynės: 2

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059152.96; Y = 574011.80

Objektas:

Matavimus atliko	S. Rimavičius		
	(vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko	1GKV-702		2021-12-03
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)