

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

88
(įrenginio numeris)


Kuro g., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.
(adresas)

74310096
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: yra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058782.34; Y = 573965.47		
Dangtis		ket	650				125.24			
Žemė		tr			0.00		125.24			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.18		125.06			
Dugnas		bet	1000		1.97		123.27	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	1.30	123.94			
			Vidinis		Apačia	1.80	123.44			
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	1.32	123.92			
			Vidinis		Apačia	1.82	123.42			
	Nr. 3	PP	Išorinis	400	Viršus	1.09	124.15			
			Vidinis		Apačia	1.49	123.75			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M.Šliogeris (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	GKV-1804 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-27 (data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)